

大阪 PCB 廃棄物処理事業だより (No.42)

◎PCB廃棄物の処理状況について

操業開始（平成18年10月）から平成27年5月31日までの処理実績は下表のとおりです。

処理状況 対象物	処理実績（※登録台数比率）	
	近畿2府4県【総数】	大阪市【内数】
トランス類	2,329台（72%）	1,112台（86%）
コンデンサ類	54,451台（77%）	11,650台（90%）
PCB油類	1,144本（61%）	477本（86%）

※現在当社情報システムの使用を中止していることにより、処理実績は5月31日現在の数値を記載。

※登録台数等は平成27年3月31日現在の数値。

◎当社情報システムの外部との遮断について

当社では、6月16日に不正通信の痕跡を確認したため、影響の拡大を防ぐために外部とのシステム接続を遮断しており、電子メールの送受信も中止しております。

また、当社ホームページにおける情報も更新を中断しており、大変ご迷惑をおかけしております。なお、電話、FAX でのご連絡は可能です。

不正通信の原因としては、当社へのサイバー攻撃による影響の可能性があります。現在詳細を調査中です。また、当社の情報の外部への流出の有無についても併せて調査中です。

現在、当社の情報システムを経由しないで収集運搬車の GPS 監視を行い、搬入される個々の廃棄物についてのデータも代替手段により入手することで、PCB 廃棄物の処理に支障は生じておりません。

当社としましては、復旧に全力を尽くすとともに、復旧までの間は代替手段を確保し、搬入及び処理に支障がないよう万全を期してまいりますのでご理解をお願いいたします。

◎安全教育の実施について

6月18日の安全教育では AED（自動体外式除細動器）の操作訓練を行いました。消防署で「心肺蘇生法」の講習を受けた5名の従業員が講師となり、心肺蘇生及び AED の使用方法についての講習と、急病人に遭遇したケースを想定してグループに分けての訓練を行いました。救助にあたっては、周りの人たちに声をかけ AED の調達や消防署（119番）への通報、心臓マッサージなどの協力を求めて対処することが重要だということ学びました。



◎消防訓練の実施について

5月21日、此花消防署のご協力のもとで消防訓練を行いました。今回は西棟3階活性炭詰め替え装置付近を清掃中に掃除機より出火したとの想定でスタートしました。

直ちに小型消火器を使った消火活動を行いました。近くに保管中の活性炭に火が燃え移り初期消火に失敗、初期消火活動中に火傷を負った1名の従業員を救出し、火災現場から全員を避難させた後固定消火設備を使って消火を行う等の訓練を実施しました。消防署の方々には指揮本部の置かれた中央制御室及び火災現場で訓練に立ち会っていただきました。訓練終了後、此花消防署からは、複雑な訓練内容を計画されていたが最後までしっかり訓練され非常に良かった、また指揮本部では情報がホワイトボードに時系列で記録されよく理解できた、という講評をいただきました。



◎施設見学の状況について

当施設への見学者は、操業開始以降、平成27年6月30日現在で9,871名(1,290団体)となっています。平成27年4月から6月の見学者数は、以下の皆様をはじめ計69名(4団体)でした。


4月23日	新潟県内中学校の皆様	(4名)
5月14日	専門学校の皆様	(30名)
5月22日	労働組合の皆様	(29名)

☆大阪PCB廃棄物処理施設見学方法☆


弊社のホームページを参照または総務課へご連絡下さい。

- ・自由見学・西棟1階情報公開ルーム(月～金曜日の午前10時から午後4時まで)
- ・予約見学・西棟1階情報公開ルーム、見学者ホールなど
毎週火、木曜日(午前10時から・午後2時から)

【問い合わせ】 中間貯蔵・環境安全事業(株)大阪PCB処理事業所
TEL:06-6468-0575
ホームページ: <http://www.jesconet.co.jp>



舞子(まいこ)



べん蔵(べんぞう)



【発行】 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 大阪PCB処理事業所
総務課/安全対策課/運転管理課 06-6468-0575
営業課(弁天事務所) 06-6575-5575