

News Release

平成 25 年 2 月 1 日

北九州 PCB 廃棄物処理施設第 1 期施設 2 次洗浄室内での 洗浄液の漏洩について

平成 25 年 2 月 1 日午前 9 時頃、当社北九州 PCB 廃棄物処理施設第 1 期施設の 1 階にある 2 次洗浄室内の含浸物 2 次洗浄装置の熱交換器に接続していた窒素ガスホースから、トランス・コンデンサ内部の紙・木などを 2 次洗浄した洗浄液（PCB 濃度 0.17%）が約 10 リットル漏洩しました。これらの漏洩した洗浄液は、直ちに回収しました。

原因は、熱交換器が閉塞したため、窒素ガスを送り込んで閉塞を解消する作業を行っていたところ、窒素ガスを送り込むホースが元栓から外れ、外れたホースに洗浄液が逆流して漏洩したもので、作業員のホース接続ミスにより生じたものです。

これによる PCB 等の施設外への漏洩や作業員への影響はありません。

（別添） 第 1 期施設（1 階）平面図
漏洩した部分の写真

<連絡先>

日本環境安全事業株式会社北九州事業所

所長	牧田	泉	（TEL 093-752-1113）
副所長	入江	隆司	（ 同上 ）
総務課長	田野	洋	（ 同上 ）

〈第1期施設(1階)平面図〉



〈漏洩した部分の写真〉

