



豊田PCB廃棄物処理 事業だより(No.113)

1. 地域協議会の開催

事業所周辺自治区とJESCOとの相互の信頼関係をより高め、また、新たな情報発信及び情報交換の場とすることを目的に、新たにJESCO地域協議会を設置しました。

8月28日(水)には、事業所近隣の7自治区(樹木、三軒屋、広久手町、広久手、本地新田、深田山、土橋)の区長にご出席いただき、第1回JESCO地域協議会を開催し、貴重なご意見をいただきました。



● 議事内容等

豊田事業所の施設の安全性や施設改造計画の報告、意見交換のほか、コンデンサの搬入の様子をご見学いただきました。



2. 豊田PCB廃棄物処理施設の運転状況のご報告

平成25年8月の処理実績は右表のとおりです。
安全かつ確実な処理を継続していきます。

25年8月の処理台数

種 別		処理台数
コンデンサ類		646 台
トランス類	大 型	4 台
	小 型	9 台
	車 載 型	8 台
廃PCB等		22 本
保管容器		1 個

3. 潤滑油の室内漏洩について


8月15日(木)午後2時過ぎ、処理施設4階の真空加熱エリアで、真空ポンプの潤滑油の配管にひび割れが生じ、PCBを含む潤滑油約1リットルが床に漏洩しました。

発生箇所は遮蔽フードの中であり、外部には漏洩しておりません。また、漏洩箇所は直ちに措置して漏洩を止めるとともに、漏れた潤滑油については回収を行いました。

したがいまして、外部への影響は全くありません。

今後、同様の事態の再発を防止するため、原因究明をしっかり行い、必要な対策を実施します。

真空ポンプのひび割れが生じた配管



この部分にひび割れが発生

4. 総合防災訓練の実施



8月中に計4回総合防災訓練を実施しました。

今回の訓練はいずれも昼間に行いましたが、夜間の事故発生を想定し、夜勤者による対応を確認しました。そのため4回に分けて行いました。

また、夜間の事故発生時における豊田市へのFAXによる緊急通報訓練も併せて実施しました。

また、その内の1回については、避難訓練も実施しています。




アザラシのピーちゃん

問い合わせ先

日本環境安全事業株式会社(JESCO) 豊田事業所 0565-25-3110

【豊田事業HP】 <http://www.jesconet.co.jp/facility/toyota/index.html>



デジ丸