


土壌貯蔵施設（双葉③工区）における空間線量率、 地下水及び処理水中の放射能濃度の測定地点（週次測定）



☆ : 施設の位置

【 凡例 】



空間線量率測定地点



地下水中の放射能濃度測定地点



処理水中の放射能濃度測定地点

土壌貯蔵施設(双葉③工区)における空間線量率、 地下水及び処理水中の放射能濃度の測定結果(週次測定)

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉土壌3-3(1)	双葉土壌3-3(3)	双葉土壌3-3(5)	双葉土壌3-3(6)	双葉土壌3-3(7)
(工事前 2018年6月21日)	0.63	1.05	0.73	0.21 (2020年8月22日)	0.27 (2020年8月22日)
(貯蔵前 2019年12月21日)	0.16	0.25	0.20	0.15 (2021年12月16日)	0.15 (2021年12月16日)
2023年3月31日	0.16	0.24	0.21	0.22	0.37

凡例 工事前:施設造成工事開始前 貯蔵前:施設完成後、分別土壌搬入前

<地下水中の放射能濃度>

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月22日	双葉土壌地下水3-3(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月22日	双葉土壌地下水3-3(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月22日	双葉土壌地下水3-3東(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月22日	双葉土壌地下水3-3東(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満

<処理水中の放射能濃度>

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月22日	双葉土壌処理水3-3	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満