


土壌貯蔵施設（双葉①工区西側）における空間線量率及び 地下水中の放射能濃度の測定地点（週次測定）



☆: 施設の位置



【 凡例 】

● : 空間線量率測定地点

▲ : 地下水中の放射能濃度測定地点

土壌貯蔵施設(双葉①工区西側)における空間線量率及び 地下水の放射能濃度の測定結果(週次測定)

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉土壌2-1(1)	双葉土壌2-1(4)	双葉土壌2-1(6)	双葉土壌2-1(7)	双葉土壌2-1(8)
(工事前 2017年8月23日)	5.32	3.96	7.29 (2018年8月31日)	8.37 (2018年8月31日)	4.71 (2018年9月20日)
(貯蔵前 2018年9月17日)	3.85	0.73	0.19 (2020年4月3日)	0.61 (2020年4月3日)	0.39 (2022年1月20日)
2026年8月10日	1.85	0.40	0.20	0.41	0.34

凡例 工事前:施設造成工事開始前 貯蔵前:施設完成後、分別土壌搬入前

＜地下水中の放射能濃度＞

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2026年8月6日	双葉土壌地下水2-1(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月6日	双葉土壌地下水2-1(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月6日	双葉土壌地下水2-1(3)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月6日	双葉土壌地下水2-1南(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2026年8月6日	双葉土壌地下水2-1南(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満