


土壌貯蔵施設（大熊③工区）における 空間線量率の測定地点（連続測定）＜貯蔵中＞



☆: 施設の位置




【 凡例 】 空間線量率測定地点

● : リアルタイムデータ自動送信

土壌貯蔵施設（大熊③工区）における 空間線量率の測定結果（連続測定）

○空間線量率は、降雨による変動が見られたが、土壌貯蔵施設による周辺への影響は見られなかった。



土壌貯蔵施設（大熊③工区）境界における空間線量率の推移（連続測定）
（2026年4月1日～10月4日）

※ 5/11 検出器の校正を行った。